



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора ГБОУ лицей (экономический)
с. Исааклы Самарской области

(Подпись В.Т.)
_____ 2016 г.

АНКЕТА
обследования доступности для инвалидов общественного здания
№ ___ / ___

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области лицей (экономический) с. Исааклы муниципального района Исааклинский Самарской области

наименование государственного учреждения

446570, Самарская область, Исааклинский район, с. Исааклы, ул. Первомайская, 4А, Тел.: 8(846) 54-2-13-43, E-mail: licey_isakly@mail.ru

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта: Северо-Восточное управление образования и науки Самарской области

департамент, комитет

2. Вид деятельности¹: образование

3. Форма собственности объекта: муниципальная

Муниципальная, государственная, частная и т.д.

4. Размещение объекта: 3-й этаж пристроя здания Исааклинской школы, год постройки - 2005

5. Вместимость объекта: 180 человек

количество обслуживаемых посетителей/лиц, местность и др.

¹ Специальное образование, дополнительное образование, образование, сервисное образование, культурно-просветительная деятельность, государственное (муниципальное) управление, организационная деятельность, предоставление услуг

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№.№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		Норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина*глубина	К	не менее 220*220	наличие	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	К, О, С		наличие	
	Нескользящее покрытие	К, О, С		наличие	
	Навес	К, О		наличие	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г		отсутствует	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С		отсутствует	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С		отсутствует	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением) 	О О, С О, С	85-95 см не менее 30 см	наличие	

1	2	3	4	5	6
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	наличие	
	Уклон	К	Н/Л-не более 1\12	наличие	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	наличие	
	Разворотные площадки: <ul style="list-style-type: none"> • внизу • промежуточная с поворотом направления движения 	К	не менее 150*150 см не менее 150*150 см	наличие	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием 	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	наличие	
	Нескользящее покрытие	К, О		отсутствует	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О		отсутствует	
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина*ширина	К	не менее 220*180 см	наличие	
	Двери распашные (Р), автоматически раздвижные(А): <ul style="list-style-type: none"> • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего 	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	наличие отсутствует	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

№.№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см		
	Разворотные площадки	К	не менее 150*150 см		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> • для лиц с нарушениями ОДА(О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см 	К, О, С, Г О К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	наличие наличие	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	отсутствует	
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	отсутствует	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С		отсутствует	

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием 	О, С О, С О, С	85-90 см не менее 30 см	наличие	
	Лестница № 2 и 3 соответствует параметрам лестницы № 1				
Вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги					
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
	Кабина: <ul style="list-style-type: none"> • габариты(глубина*ширина) • ширина дверного проема • поручни 	К К О	не менее 140*110 см не менее 80 см	наличие	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С		наличие	
	Знак доступности	К, С		наличие	
	Пандус внутренний к лестнице				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	наличие	
	Уклон	К	Н/Л –не более 1\12	наличие	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150*150 см	наличие	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием 	К, О К О К, С	70 см 85-90 см не менее 30 см	наличие	
	Пандус переносной	К		отсутствует	
	Подъемник для инвалидов	К		отсутствует	

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	отсутствует	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90*150 см	отсутствует	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон /прилавков					
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	наличие	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	наличие	
	Зона для кресла –коляски	К	не менее 150*150 см	наличие	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60-80 см	наличие	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	наличие	

1	2	3	4	5	6
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	наличие	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №				
	Ширина x глубина	К	не менее 160*180 см	отсутствует	
	Место для сидения	О		отсутствует	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О		отсутствует	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О			
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	отсутствует	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	отсутствует	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха(кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1шт.	отсутствует	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция

1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О		наличие	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	наличие	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью(ширина)	С	30 см	отсутствие	
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина*ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К К О	не менее 130 85см 75-85 см	отсутствие	
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина*глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180*165 см не менее 80*120 см	отсутствие	
	Знак доступности кабины	К, О		отсутствие	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	отсутствие	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)					

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ

№.№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С		наличие	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	С, Г К, С, Г С С	не более 160 см не менее 7,5 см	наличие	
	Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> размещение на высоте высота прописных букв освещенность 	С К, С С С	не более 200 см не менее 7,5 см	наличие	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С	60-110 см наличие наличие наличие наличие	отсутствует	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	Отсутствует	

1	2	3	4	5	6
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К		отсутствует	
	Речевые информаторы и маяки	С		отсутствует	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С		отсутствует	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С		отсутствует	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	К, О, С, Г		отсутствует	

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена и реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К		наличие	
	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	наличие	
	Знак доступности учреждения			отсутствует	

1	2	3	4	5	6
	Автостоянка посетителей			отсутствует	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	отсутствует	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	отсутствует	
	Размер места со специальным знаком	К	350*500 см	отсутствует	
	<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200м 	<p>К, О</p> <p>К, О, Г</p> <p>С</p> <p>О</p>		<p>наличие</p> <p>отсутствует</p> <p>наличие</p> <p>отсутствует</p>	
	<p>Открытая лестница:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	<p>О</p> <p>С</p> <p>С</p>	<p>85-90 см</p> <p>80 см</p>	<p>Наличие</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p>	
	<p>Пандус:</p> <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	<p>К, О</p> <p>К</p> <p>К, О</p>	<p>Н/Л – не более 1:10</p> <p>0,8 м</p> <p>Н/Л-не более 1/12</p>	наличие	
	<p>Поручни с двух сторон:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	<p>К</p> <p>О</p>	<p>70 см</p> <p>85-95 см</p>	наличие	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе, на путях передвижения, в зоне оказания услуги, в санитарных помещениях, по средствам информации, на территории объекта: нет тактильных полос, аппаратуры усиливающих звуки и информационных табло для слабослышащих и слабовидящих инвалидов

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Председатель городского комитета
(должность)

Веденина Т. И. Ведух

« 25 » 08 2016 г.

Руководитель объекта

И.о. директора музея
(должность)

Турбанов В. Т. Турбанов

« 25 » 08 2016 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей, движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анализируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

